

COMUNICATO IN MERITO AGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Il SA ed il CdA dell'Università dell'Aquila hanno approvato una serie di azioni atte a fornire informazioni esaustive sullo stato dei nostri fabbricati e sul comportamento che personale e studenti devono tenere in caso di eventi avversi.

Per quanto riguarda gli stabili di proprietà ed uso dell'Ateneo queste misure immediatamente operative hanno l'obiettivo di creare una carta di identità dell'edificio, inizialmente contenente l'informazione sulle caratteristiche strutturali che in seguito verrà estesa anche al comportamento energetico.

Al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie è stato deciso di anticipare la programmazione già in precedenza approvata dagli organi, di verifica di vulnerabilità sismica sugli edifici di più lontana realizzazione in particolare Coppito1, Coppito2, edificio B polo Roio. Si precisa che tali edifici sono in possesso di certificato di agibilità a seguito degli interventi di messa in sicurezza post sisma 2009, si noti che i tre edifici sopra menzionati avevano riportato lievi danni (tutti classificati B, dalla Protezione civile, salvo per una piccola parte di Coppito 2 classificata C). A seguito dei recenti eventi sismici non sono stati rilevati danni strutturali.

La verifica di vulnerabilità sismica, obbligatoria in base all'Ordinanza del P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003 serve a definire il livello di vulnerabilità dell'edificio in caso di eventi sismici ed è effettuata in base al D.M. del 14.01.2008 e successivi. Per quanto riguarda gli edifici in uso all'Ateneo stessa procedura si sta seguendo in accordo con le relative proprietà.